

KATASTER BELASTETER STANDORTE (KBS)
AUSZUG ILLNAU-EFFRETIKON
BEILAGE ZU SRB-NR. 2024-19 VOM 01.02.2024

KATASTERNUMMER	GRUPPE oder BEZEICHNUNG	ZEITRAUM GEM. KBS	UNTERSUCHUNGENMASSNAHME	STATUSALTLV	ERSTEINTRAG	LETZTEANPASSUNG
0199/D.0095-002	Baumassnahmen (Schlackenweg)	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20041108	20041108
0175/I.0003-002	Betriebsstandort Tankanlage	seit 1955	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20100907	20100907
0175/I.0001-001	Kugelfang 300m	1934 bis heute	Sanierung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20060114	20110726
0175/D.0026-000	Baumassnahmen (Schlackenweg)	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20060831	20140203
0175/D.0025-000	Baumassnahmen (Vorplatz Werkgebäude)	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20060831	20060831
0175/D.0018-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20060907	20060907
0175/D.0013-000	Materialentnahmestelle	1940 - 1978	Technische Untersuchung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20060823	20210303
0175/D.0008-002	Deponie	keine Angaben	Technische Untersuchung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20061025	20120706
0175/D.0006-000	Deponie	1930 - 1975	Technische Untersuchung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20060829	20081114
0175/D.0003-001	Materialentnahmestelle	keine Angaben	Technische Untersuchung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20060829	20210527
0175/D.0002-000	Wasenplatz	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20060830	20060830
0175/D.0001-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20060906	20141027
0174/I.N019-001	Betriebsstandort Ölverunreinigung	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20150825	20150911
0174/I.N016-002	Betriebsstandort Beton-Tankanlage	ab 1968	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20110809	20111121
0174/I.N016-001	Betriebsstandort Beton-Tankanlage	1968 - 1994	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20110809	20111121
0174/I.N015-002	Betriebsstandort Beton-Tankanlage	ab 1968	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20110809	20111213
0174/I.N015-001	Betriebsstandort Beton-Tankanlage	1957 - 1976	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20110809	20111213
0174/I.N014-001	Betriebsstandort Beton-Tankanlage	1957 - 1976	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20110808	20110808
0174/I.N012-001	Betriebsstandort Beton-Tankanlage	1957 - 1977	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20110805	20110805
0174/I.N011-001	Betriebsstandort Beton-Tankanlage	1955 - 1974	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20110805	20111202
0174/I.N010-001	Betriebsstandort Beton-Tankanlage	1957 - 1979	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20110805	20111213
0174/I.N009-001	Betriebsstandort Beton-Tankanlage	1956 - 1975	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20110805	20111020
0174/I.N008-001	Betriebsstandort Beton-Tankanlage	1956 - 1974	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20110805	20111202
0174/I.N004-001	Kugelfang 300m	1948 - 1981	Sanierung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20051130	20221216
0174/I.0068-001	Kugelfang 300m	1906 - 1981	keine	sanierungsbedürftig	20051130	20160212
0174/I.0061-003	Kugelfang 25m	1971 bis heute	Technische Untersuchung	sanierungsbedürftig	20051130	20140404
0174/I.0061-002	Kugelfang 50m	1971 bis heute	Technische Untersuchung	sanierungsbedürftig	20051130	20140404

KATASTER BELASTETER STANDORTE (KBS)
AUSZUG ILLNAU-EFFRETIKON
BEILAGE ZU SRB-NR. 2024-19 VOM 01.02.2024

0174/I.0061-001	Kugelfang 300m	1982 bis heute	keine	sanierungsbedürftig	20051130	20160212
0174/I.0054-001	Betriebsstandort Tankanlage	seit 1952	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20090805	20090805
0174/I.0052-001	Betriebsstandort Motorfz warten	1980 - 2007	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20090821	20090821
0174/I.0048-003	Betriebsstandort Tankanlage	ab 1968	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20090831	20090831
0174/I.0044-001	Betriebsstandort Tankanlage	ab 1968	keine	untersuchungsbedürftig	20090717	20090717
0174/I.0040-003	Betriebsstandort Entfetten	ab 1970	keine	untersuchungsbedürftig	20090519	20090519
0174/I.0038-005	Betriebsstandort Tankanlage	ab 1968	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20090609	20090609
0174/I.0031-006	Betriebsstandort Motorfz warten	1966 - 1985	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20090904	20090904
0174/I.0031-004	Betriebsstandort Tankanlage	ab 1966	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20090904	20090923
0174/I.0031-003	Betriebsstandort Entfetten	1966 - 1986	keine	untersuchungsbedürftig	20090904	20090904
0174/I.0025-002	Betriebsstandort Tankanlage	1968 - 1987	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20090708	20090708
0174/I.0012-001	Betriebsstandort, Reinigen	1979 - 2005	Technische Untersuchung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20090630	20201223
0174/I.0009-007	Betriebsstandort, Spänelager	1948 - 1972	Technische Untersuchung, Detailuntersuchung, Überwachung	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20150812	20150812
0174/I.0009-006	Betriebsstandort, Spänelager	1948 - 1972	Technische Untersuchung, Detailuntersuchung, Überwachung	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20150812	20150812
0174/I.0009-004	Betriebsstandort Ölkeller	keine Angaben	Technische Untersuchung, Detailuntersuchung, Überwachung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20080915	20150812
0174/I.0009-003	Betriebsstandort Ölkeller	keine Angaben	Technische Untersuchung, Detailuntersuchung, Überwachung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20080915	20150812
0174/I.0009-002	Betriebsstandort Härtereie	1956 - 1989	Technische Untersuchung, Detailuntersuchung, Überwachung	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20080915	20080915
0174/I.0009-001	Betriebsstandort PER-Entfettung	1956 - 1988	Technische Untersuchung, Detailuntersuchung, Überwachung	überwachungsbedürftig	20080915	20150812
0174/I.0005-001	Betriebsstandort Metallbau	ab 1960	Technische Untersuchung	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20080903	20080903
0174/I.0001-004	Betriebsstandort Altfahrzeuge	ab 1962	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20090916	20090916
0174/I.0001-002	Betriebsstandort Tankanlage	ab 1962	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20090916	20090916
0174/D.N006-000	Baumassnahmen (Schüttung)	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20180129	20180129
0174/D.N005-000	Baumassnahmen (Schüttung)	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20091127	20091127
0174/D.N004-000	Baumassnahmen (Schüttung)	keine Angaben	Technische Untersuchung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20091009	20110516
0174/D.N003-000	Baumassnahmen (Hinterfüllung)	2004	Historische Untersuchung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20071004	20071004
0174/D.N002-000	Deponie	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0134-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0118-000	Deponie	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301

KATASTER BELASTETER STANDORTE (KBS)
AUSZUG ILLNAU-EFFRETIKON
BEILAGE ZU SRB-NR. 2024-19 VOM 01.02.2024

0174/D.0116-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	Technische Untersuchung	überwachungsbedürftig	20041104	20201028
0174/D.0115-000	Baumassnahmen (Schüttung)	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0108-000	Deponie	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0101-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0098-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0097-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0096-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0095-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20041104	20150112
0174/D.0094-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0081-000	Baumassnahmen (Schüttung)	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20041104	20140203
0174/D.0080-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0066-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	Technische Untersuchung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20041103	20160713
0174/D.0065-000	Baumassnahmen (Schüttung)	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0055-000	Materialentnahmestelle	1950er - 1960er	Technische Untersuchung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20041103	20200814
0174/D.0053-000	Baumassnahmen (Schüttung)	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0052-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	Historische Untersuchung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20030301	20051007
0174/D.0051-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0049-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0046-000	Deponie	keine Angaben	Technische Untersuchung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20041103	20140225
0174/D.0039-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	untersuchungsbedürftig	20041103	20041103
0174/D.0037-000	Materialentnahmestelle	1970 - 1979	Technische Untersuchung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20030301	20201217
0174/D.0035-000	Deponie	in Betrieb	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20100113
0174/D.0034-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20041103	20150126
0174/D.0033-000	Deponie	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20041103	20041103
0174/D.0032-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20041103	20041103
0174/D.0030-000	Deponie	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0029-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	Technische Untersuchung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20041103	20201028

KATASTER BELASTETER STANDORTE (KBS)
AUSZUG ILLNAU-EFFRETIKON
BEILAGE ZU SRB-NR. 2024-19 VOM 01.02.2024

0174/D.0028-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	Technische Untersuchung,Detailuntersuchung	sanierungsbedürftig	20041103	20200707
0174/D.0026-000	Deponie	1932 - 1965	Technische Untersuchung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20041103	20210303
0174/D.0024-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0023-000	Deponie	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0022-000	Deponie	keine Angaben	Technische Untersuchung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20041103	20200522
0174/D.0021-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0018-000	Deponie	keine Angaben	Technische Untersuchung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20041103	20140121
0174/D.0017-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	untersuchungsbedürftig	20041103	20041103
0174/D.0016-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20041103	20041103
0174/D.0015-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20041103	20041103
0174/D.0011-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	untersuchungsbedürftig	20041103	20041103
0174/D.0010-000	Deponie	keine Angaben	Historische Untersuchung,Technische Untersuchung,Überwachung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20020301	20140514
0174/D.0009-000	Deponie	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20041103	20041103
0174/D.0008-000	Materialentnahmestelle	keine Angaben	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301
0174/D.0007-000	Materialentnahmestelle	1960 - 1980	Historische Untersuchung,Technische Untersuchung	weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig	20041103	20120622
0174/D.0006-000	Deponie	1940 - 1959	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20041103	20150112
0174/D.0005-000	Deponie	1940 - 1959	Technische Untersuchung	überwachungsbedürftig	20041103	20201211
0174/D.0003-000	Deponie	1940 - 1959	keine	keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten	20030301	20030301

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

IME,STATUSALTLV,ERSTEINTRAG,LETZTEANPASSUNG,GIS_BROWSER_ID,FLAECHEKATEG
sn4,UntMassn5",StatusAltIV3,20080915,20150812,0174/I.0009-003-1045628,B8,I.9-3,53.184661,37.
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0134-000-2356,B5,D.134,37745.728566,878.042462482797
sAltIV3,20041103,20201028,0174/D.0029-000-2271,B8,D.29,13961.5833695,522.617665112633
sAltIV1,20041103,20041103,0174/D.0016-000-2259,B5,D.16,4773.5472655,269.139766923079
IV1,20090916,20090916,0174/I.0001-002-1050159,B5,I.1-2,114.22837,44.6468995345964
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0101-000-2338,B5,D.101,83.027758,36.023611320828
IV3,20060114,20110726,0175/I.0001-001-1001670,B8,I.1-1,3355.663165,238.697806593243
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0008-000-2251,B5,D.8,124645.6372695,1473.02005282236
IV1,20080903,20080903,0174/I.0005-001-1045449,B5,I.5-1,1298.96824920625,216.36240497947
sn4,UntMassn5",StatusAltIV1,20150812,20150812,0174/I.0009-006-1059057,B5,I.9-6,151.027662,5;
sn4,UntMassn5",StatusAltIV1,20150812,20150812,0174/I.0009-007-1059058,B5,I.9-7,14.243516,15.
IV1,20090708,20090708,0174/I.0025-002-1049443,B5,I.25-2,52.8865605,29.8498490780831
sAltIV3,20041103,20200814,0174/D.0055-000-2293,B8,D.55,701.607478,98.6156707294151
isAltIV1,20030301,20030301,0174/D.N002-000-2358,B5,D.N2,16204.171629,549.888685481255
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0030-000-2272,B5,D.30,10413.4483755,400.536481273752
sAltIV1,20041103,20150112,0174/D.0006-000-2249,B5,D.6,2710.119166,235.516544314158
IV1,20090821,20090821,0174/I.0052-001-1049905,B5,I.52-1,64.8791175,32.2393104089392
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0096-000-2333,B5,D.96,1350.3327515,144.153718508934
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0049-000-2287,B5,D.49,582.9166135,107.522563522107
IV1,20090916,20090916,0174/I.0001-004-1050162,B5,I.1-4,111.8953165,45.3982814524982
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0098-000-2335,B5,D.98,571.3490195,91.782140962345
sAltIV3,20060829,20210527,0175/D.0003-001-1008192,B8,D.3-1,412.9842345,82.1535007322231
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0023-000-2266,B5,D.23,4319.6903135,283.568025168584
IV1,20090904,20090904,0174/I.0031-006-1050079,B5,I.31-6,252.34462,65.3333823279883
tIV1,20110805,20111202,0174/I.N011-001-1056510,B5,I.N11-1,11.287317,14.4971690853718
sn4,UntMassn5",StatusAltIV1,20080915,20080915,0174/I.0009-002-1045624,B5,I.9-2,100.021624,4I
sn4,UntMassn5",StatusAltIV3,20080915,20150812,0174/I.0009-004-1045627,B8,I.9-4,16.568733,16.
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0021-000-2264,B5,D.21,5165.709229,281.740779213008
IV5,20051130,20160212,0174/I.0068-001-1001668,S,I.68-1,2182.751471,187.006156223028
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0118-000-2353,B5,D.118,2279.8131075,184.372823231551
IV5,20051130,20140404,0174/I.0061-003-1001667,S,I.61-3,215.4091075,63.1756910402578
sAltIV3,20030301,20201217,0174/D.0037-000-2279,B8,D.37,2226.235403,180.935841780939
sAltIV1,20041104,20140203,0174/D.0081-000-2319,B5,D.81,2383.627631,263.507727821791
sAltIV2,20041103,20041103,0174/D.0039-000-2280,U3,D.39,37944.1265255,1005.60559507222
sAltIV2,20041103,20041103,0174/D.0017-000-2260,U3,D.17,15588.636187,534.344919201476
sAltIV3,20041103,20140225,0174/D.0046-000-2285,B8,D.46,596.661058,112.176127666372
sAltIV1,20060906,20141027,0175/D.0001-000-1008190,B5,D.1,5078.369961,270.517768995671
IV1,20090609,20090609,0174/I.0038-005-1048969,B5,I.38-5,393.84354,70.4399460222379
IV1,20090904,20090923,0174/I.0031-004-1050076,B5,I.31-4,270.441502,93.6315499303439
tIV1,20110805,20111213,0174/I.N010-001-1056509,B5,I.N10-1,6.214887,11.653891831107
/lassn3,UntMassn5",StatusAltIV3,20020301,20140514,0174/D.0010-000-2253,B8,D.10,59351.42707
tIV1,20110809,20111121,0174/I.N016-001-1056521,B5,I.N16-1,3.268172,6.41663102525867
sAltIV3,20041103,20200522,0174/D.0022-000-2265,B8,D.22,2168.5647765,276.365731396701
sAltIV1,20041104,20150112,0174/D.0095-000-2332,B5,D.95,3030.9252625,262.517526031279
IV5,20051130,20140404,0174/I.0061-002-1001666,S,I.61-2,1043.3006475,137.663089869227
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0024-000-2267,B5,D.24,1201.6396705,126.421898494598
IV1,20090831,20090831,0174/I.0048-003-1049995,B5,I.48-3,69.290961,39.086513049668
sAltIV1,20060831,20060831,0175/D.0025-000-1008213,B5,D.25,1281.128805,147.082987291978
sAltIV1,20060831,20140203,0175/D.0026-000-1008214,B5,D.26,2121.495423,1208.34106519619
IV2,20090904,20090904,0174/I.0031-003-1050075,U3,I.31-3,314.119451,82.0656227283382
tIV1,20110805,20111020,0174/I.N009-001-1056508,B5,I.N9-1,11.289345,14.4984735556189
tIV1,20110809,20111121,0174/I.N016-002-1056522,B5,I.N16-2,3.268773,6.41763807874393
tIV1,20110809,20111213,0174/I.N015-001-1056519,B5,I.N15-1,4.550234,7.57025530981762
isAltIV1,20091127,20091127,0174/D.N005-000-1051147,B5,D.N5,6513.01564,338.277580006508
tIV1,20150825,20150911,0174/I.N019-001-1059137,B5,I.N19-1,54.5900305,32.821525194903
sAltIV1,20041103,20041103,0174/D.0032-000-2274,B5,D.32,3443.4777365,245.571727194633
IV5,20051130,20160212,0174/I.0061-001-1001665,S,I.61-1,7239.7738155,344.874387267215

sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0108-000-2344,B5,D.108,884.162244,129.318213629657
sAltIV2,20041103,20041103,0174/D.0011-000-2254,U3,D.11,19570.304603,672.724799941479
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0097-000-2334,B5,D.97,867.050361,131.296207533643
sAltIV1,20060907,20060907,0175/D.0018-000-1008207,B5,D.18,5089.0074305,272.669387672437
tIV1,20110805,20111202,0174/I.N008-001-1056506,B5,I.N8-1,9.254839,12.723980353313
tIV1,20110808,20110808,0174/I.N014-001-1056515,B5,I.N14-1,12.5440575,12.5711954706404
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0051-000-2289,B5,D.51,95.216258,46.9005304968416
sAltIV1,20041103,20150126,0174/D.0034-000-2276,B5,D.34,550.4323795,105.873363742741
sAltIV1,20041103,20041103,0174/D.0033-000-2275,B5,D.33,8061.5480715,334.16899279446
sAltIV1,20041103,20041103,0174/D.0009-000-2252,B5,D.9,1108.925413,162.741457866696
tIV1,20090805,20090805,0174/I.0054-001-1049728,B5,I.54-1,387.975026,100.912666648979
sAltIV3,20071004,20071004,0174/D.N003-000-1037710,B8,D.N3,423.896789,282.9356841712
tIV3,20051130,20221216,0174/I.N004-001-1001669,B8,I.N4-1,763.2878448875,105.868347092959
sAltIV1,20041103,20041103,0174/D.0015-000-2258,B5,D.15,1412.788147,141.861300660439
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0094-000-2331,B5,D.94,1421.940466,188.988668046526
sAltIV3,20041103,20140121,0174/D.0018-000-2261,B8,D.18,762.1647855,125.830481631241
sAltIV3,20061025,20120706,0175/D.0008-002-1020224,B8,D.8-2,544.6735865,86.168375730049
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0115-000-2351,B5,D.115,2568.692843,239.019194070164
sAltIV3,20060829,20081114,0175/D.0006-000-1008195,B8,D.6,714.1220075,110.895242419187
sAltIV1,20180129,20180129,0174/D.N006-000-1060577,B5,D.N6,596.67745891,262.362594870139
tIV3,20090630,20201223,0174/I.0012-001-1049288,B8,I.12-1,122.050712945,64.295051433434
sAltIV3,20030301,20051007,0174/D.0052-000-2290,B8,D.52,6093.523155,334.553778678936
/lassn4",StatusAltIV5,20041103,20200707,0174/D.0028-000-2270,S,D.28,2240.2784255,178.177443
/lassn3",StatusAltIV3,20041103,20120622,0174/D.0007-000-2250,B8,D.7,5197.785295,396.5555693
tIV1,20110809,20111213,0174/I.N015-002-1056520,B5,I.N15-2,4.550833,7.57108944991847
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0053-000-2291,B5,D.53,763.643262,107.200133614232
sAltIV1,20041108,20041108,0199/D.0095-002-2505,B5,D.95-2,7795.83929,3824.76601583692
sAltIV4,20041104,20201028,0174/D.0116-000-2352,UE,D.116,29592.8488315,709.702784159473
sAltIV4,20041103,20201211,0174/D.0005-000-2248,UE,D.5,230.290778,70.2979506009815
tIV2,20090717,20090717,0174/I.0044-001-1049524,U3,I.44-1,62.63311,33.6151327603904
sAltIV3,20091009,20110516,0174/D.N004-000-1050110,B8,D.N4,737.74154,202.427377527325
sn1,StatusAltIV1,20030301,20100113,0174/D.0035-000-2277,B5,D.35,45612.6585465,903.1332987
sAltIV3,20060823,20210303,0175/D.0013-000-1008202,B8,D.13,1366.412274,155.878935992251
sAltIV1,20060830,20060830,0175/D.0002-000-1008191,B5,D.2,1366.5930475,222.21741627405
tIV1,20100907,20100907,0175/I.0003-002-1053821,B5,I.3-2,69.5379505,34.7683233188446
tIV2,20090519,20090519,0174/I.0040-003-1048668,U3,I.40-3,554.4951095,95.9005949204803
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0065-000-2303,B5,D.65,1748.701069,175.64354694611
tIV1,20110805,20110805,0174/I.N012-001-1056511,B5,I.N12-1,22.25111,19.0766630702559
sn4,UntMassn5",StatusAltIV4,20080915,20150812,0174/I.0009-001-1045569,UE,I.9-1,132.3155715,
sAltIV3,20041103,20160713,0174/D.0066-000-2304,B8,D.66,1194.57569333375,176.842141229219
sAltIV3,20041103,20210303,0174/D.0026-000-2268,B8,D.26,1200.1962468875,210.730115201812
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0080-000-2318,B5,D.80,187.1497845,56.958241303064
sAltIV1,20030301,20030301,0174/D.0003-000-2246,B5,D.3,2112.340896,182.295237284858

ORIE,STAO_LABEL,SHAPE.AREA,SHAPE.LEN
.3946566467557

2.1178971501478
.2815535347538

0.2874910766737
.2820650046027

7,1113.36010708822

)

3570719
338839

98633

53.2356195329479
)